



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model	311FLRR
Serial	JFT00285
Hour	5,664 ☐ Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Repainted, rusty, scratched / リペイント、錆、傷あり

Damaged cover / カバーの損傷あり

Reinforced arm / アームに補強あり

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

With 2-way piping / 共用配管付き

With multi-lever / マルチレバー付き

■ Engine (エンジン)

CAT C3.4B #CNW01358

With EPA sticker / EPAステッカー付

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

Worn each parts / 各部の摩耗あり

500G

■ Swing (旋回台)

■ Oil Leakage (油漏れ)

■ Notes (特記事項)

Displaying engine error / エンジン関連異常エラー表示有