



Inspection Report

(査定書)

MINI EXCAVATOR (ミニショベル)

Model EX33

Serial 19T-00109

Hour 7,385 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Very rusty, Scratched all over / 全体にキズ、錆多い

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

CABIN / キャビン仕様

Slope bucket / 法面バケット仕様

■ Engine (エンジン)

KUBOTA V1902 #BH-4544

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

Rubber shoe / ラバシュー仕様

Cracked / 一部ひび割れ有

■ Swing (旋回台)

■ Oil Leakage (油漏れ)

Major oil leakage from arm cylinder / アームシリンダー油漏れ大

Oil leakage from bucket cylinder / バケットシリンダー油漏れ

■ Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**