



Inspection Report

(査定書)

AERIAL PLATFORM (高所作業機械)

Model	NUL070R-2
Serial	7NU20086
Hour	1,783 <input checked="" type="checkbox"/> Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Repainted/リペイント

Rusty all over/全体的にサビ多い

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Maximum elevation 6,800mm/作業低高 6,800mm

Maximum weight 150kg/最大積載 150kg

■ Engine (エンジン)

KUBOTA D722 #6A9141

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

230R rubber shoe/230R ラバーシュー

Cracked rubber shoe / ラバーシューひび割れ多い

■ Raising Equipment (上昇装置)

■ Platform (プラットフォーム)

Repainted all over/全体的にリペイント

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from oil pan/オイルパン油漏れ

Minor leakage from boom cylinder/ブームシリンダー滲み

■ Notes (特記事項)

Need replacement battery/バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**