



Inspection Report

(査定書)

MINI EXCAVATOR (ミニショベル)

Model RX-203S

Serial 10079

Hour 4,875 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Rusty, scratched / 錆、傷あり

Damaged cover / カバーの損傷あり

Damaged seat / シートの損傷あり

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

CNP / キャノピー仕様

■ Engine (エンジン)

KUBOTA D1105 #608615

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

Worn each parts / 各部の摩耗あり

Damaged left idler / 左アイドル破損

■ Swing (旋回台)

■ Oil Leakage (油漏れ)

■ Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**