



Inspection Report

(査定書)

MINI EXCAVATOR (ミニショベル)

Model	ZX40U-5A
Serial	30063
Hour	4,273 <input checked="" type="checkbox"/> Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

With cabin/キャビン付

Repainted/リペイント

Reinforced arm / アームに補強有

Bumps engine hood/エンジンフードへこみあり

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Arm crane spec/アームクレーン仕様

With multi levers/マルチレバー付

With air conditioner / エアコン付

■ Engine (エンジン)

YANMAR 4TNV88-2PHB #K5900

With EPA sticker/EPAステッカー付

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

Roadliner spec / ロードライナー仕様

■ Swing (旋回台)

■ Oil Leakage (油漏れ)

Minor leakage from swing cylinder/スイングシリンダー滲み

Minor leakage from bucket cylinder/バケットシリンダー滲み

■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**