



Inspection Report

(査定書)

WHEEL LOADER (ホイールローダー)

Model ZW20

Serial S64-00162

Hour 2,575 ☒ Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

With cabin/キャビン付

Repainted/リペイント

Damaged seat/シート破損

Rusty all over/全体的にサビ多い

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Road sweeper spec/ロードスイーパー仕様

Bucketless/バケット無し

■ Engine (エンジン)

KUBOTA D1105 #8S5540

■ Hydraulic (油圧)

■ Running (走行)

■ Tire (タイヤ)

10-16.5

■ Oil Leakage (油漏れ)

Minor leakage from lift cylinder/リフトシリンダー滲み

■ Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**