



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model ZX75US-3

Serial 62491

Hour 5,384 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Repainted/リペイント

With rear-view monitor/バックモニター付

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Arm crane spec/アームクレーン仕様

With multi-lever/マルチレバー付

With blade/ブレード付

■ Engine (エンジン)

ISUZU 4LE2 #278445

With EPA sticker/EPAステッカー付

Very thick black exhaust / 排気黒煙かなり多い

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

450G

With rubber pad/ラバーパッド付

■ Swing (旋回台)

■ Oil Leakage (油漏れ)

Minor oil leakage from swivel joint / スイベルオイル滲み

Minor oil leakage from oil tank / 作動油タンクまわりオイル滲み

■ Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**