



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model 323-07A

Serial RAZ00673

Hour 11,786 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Very rusty, Scratched all over / 全体にキズ、錆多い

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Elevator cabin spec / エレベーターキャビン仕様

Two-way pipinf / 共用配管付

AdBlue spec / アドブルー仕様

■ Engine (エンジン)

CAT C7.1

EPA sticker / EPAステッカー付

Coolant entered in engine / エンジン内部に冷却水混入

Engine not in perfect operation, Thick white exhaust / エンジン不調、排気白煙多い

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

600G

Rusty track frame / トラックフレーム錆有

■ Swing (旋回台)

Loose / がた有

■ Oil Leakage (油漏れ)

Major engine oil leakage / エンジンオイル漏れ多い

■ Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**