

Inspection Report (査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model	PC120-8	
Serial	87031	
Hour	8.913	☑ Confirm

	Repainted/リペイント	
	Damaged seat/シート破損	
	Damaged light/ライト破損	
	Patched arm/アームにパッチあり	
	Missing 1 step from track frame / トラックフレームステップ1つ欠損	
	Damaged tool box / 工具箱損傷有	
= 1	Equipment & Attachments(装備品・付属品)	
	Arm crane spec/アームクレーン仕様	
	With 5 piping/5本配管付	
	With two-way multi lever/2 way マルチレバー付	
	Engine(エンジン)	
	KOMATSU SAA4D95LE-5 #548857	
	Hydraulic (油圧)	
= (Undercarriage & Running(走行及び足回り)	
= (Undercarriage & Running(走行及び足回り) 700G	
= (
= (
	700G	
	700G	
	700G	
= \$	700G	
= \$	700G Swing(旋回台)	
= \$	700G Swing (旋回台) Oil Leakage (油漏れ)	

■ Notes (特記事項)

Need replacement battery/バッテリー要交換