



# Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model	SH75X-6A
Serial	3498
Hour	2,819 <input type="checkbox"/> Confirm

## ■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Repainted, rusty, scratched / リペイント、錆、傷あり

Worn bucket / バケットの摩耗あり

## ■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

With crane(operated) / クレーン仕様(動作確認)

With multi-lever / マルチレバー付き

Offset boom / オフセットブーム仕様

## ■ Engine (エンジン)

ISUZU 4LE2 #637556

With EPA sticker / EPAステッカー付

## ■ Hydraulic (油圧)

## ■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

450G

With rubber pad / ラバーパッド付

## ■ Swing (旋回台)

## ■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from bucket cylinder / バケットシリンダーオイル漏れ

## ■ Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**