



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model 320D

Serial BWZ04351

Hour unknown ☐ Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Repainted, rusty, scratched / リペイント、錆、傷あり

Damaged seat / シートの損傷あり

Rusty track frame, Corroded, Cracked / トラックフレーム錆、腐食、ひび割れ有

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

With multi-lever / マルチレバー付き

With 2-way piping / 共用配管付き

Bucketless / バケット無

■ Engine (エンジン)

CAT C6.4 #GDC27903

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

700G

Worn each parts / 各部の摩耗あり

Damaged shoe plate / シュープレートの損傷あり

Fixed links / リンクの固着あり

■ Swing (旋回台)

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from arm & boom cylinders / アーム ブームシリンダーより油漏れあり

■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**