Inspection Report
(査定書)
WHEEL LOADER (ホイールローダー)

Model	901B
Serial	W7B00806
Hour	1,564 ☐ Confirm

■Appearance & Oparator Room (外観及び操縦席)

Very rusty, Scratched all over / 全体に傷、錆多い

Worn seat / シート摩耗

Very rusty bucket / バケット錆多い

■Equipment & Attachments (装備品・付属品)

CABIN spec / キャビン仕様

With piping / 配管付

■Engine (エンジン)

MITSUBISHI S3Q2

■Hydraulic (油圧)

■Running (走行)

■Tire (タイヤ)

12.5/70-16

Many cracks on snow tire / スノータイヤひび割れ多い

Air leakage from left-rear tire / 左後方タイヤエアー漏れ有

■Oil Leakage (油漏れ)

■Notes (特記事項)

This report is only for your reference, We are not responsible for actual conditions of machine.
この査定書はあくまで参考資料です、実際の機械のコンディションを保障するものではございません。