



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model	320D
Serial	BWZ05197
Hour	14,497 <input type="checkbox"/> Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Repainted, rusty, scratched / リペイント、錆、傷あり

Patched arm / アームにパッチ有

Damaged cover / カバーの損傷あり

Damaged seat / シートの損傷あり

Missing door glass / ドアガラス欠品

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

■ Engine (エンジン)

CAT C6.4 #GDC47697

With EPA sticker / EPAステッカー付

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

Worn each parts / 各部の摩耗あり

Fixed link / リンクの固着あり

600G

■ Swing (旋回台)

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from boom, arm, bucket cylinders / ブーム、アーム、バケットシリンダーオイル漏れ

■ Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換