Inspection Report
(査定書)
WHEEL LOADER (ホイールローダー)

Model	910H
Serial	SAT01576
Hour	6,740 ☐ Confirm

■Appearance & Oparator Room (外観及び操縦席)

Very rusty, Corroded all over / 全体に錆び、腐食激しい

Heavily corroded bucket / バケット腐食激しい

Heavily corroded lift arm / リフトアーム腐食激しい

■Equipment & Attachments (装備品・付属品)

CABIN / キャビン仕様

■Engine (エンジン)

CAT C4.4

■Hydraulic (油圧)

■Running (走行)

■Tire (タイヤ)

16.9-24

Worn all over / 全体に摩耗有

■Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from bucket cylinder / バケットシリンダーオイル漏れ

Oil leakage around main pump / メインポンプまわりオイル漏れ

■Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, We are not responsible for actual conditions of machine.
この査定書はあくまで参考資料です、実際の機械のコンディションを保障するものではございません。