



Inspection Report

(査定書)

WHEEL LOADER (ホイールローダー)

Model 910H

Serial SAT01576

Hour 6,740 ☐ Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Very rusty, Corroded all over / 全体に錆、腐食多い

Heavily corroded bucket / バケット腐食激しい

Corroded lift arm / リストアーム腐食

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

■ Engine (エンジン)

CAT C4.4

■ Hydraulic (油圧)

■ Running (走行)

■ Tire (タイヤ)

16.9-24

Worn all over / 全体に摩耗有

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from bucket cylinder / バケットシリンダーオイル漏れ

Oil leakage around main pump / メインポンプまわりオイル漏れ

■ Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**