Inspection Report
(査定書)
AERIAL PLATFORM (高所作業機械)

Model	HX99B-2	
Serial	1066	
Hour	1,512	☑ Confirm

■Appearance & Oparator Room (外観及び操縦席)

Repainted/リペイント

Patched arm/アームにパッチあり

Very rusty,Scratched all over/全体に錆び・傷多い

■Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Maximum elevation 9,700㎜/作業低高　9,700㎜

Maximum weight 200kg/最大積載　200kg

Operation pedal poor contact/動作ペダル接触悪い

■Engine (エンジン)

KUBOTA　D1105-K2A

Engine oil leakage/エンジンオイル漏れ

■Hydraulic (油圧)

■Undercarriage & Running (走行及び足回り)

400R Rubber shoe/400R ラバーシュー

Damaged　area rubber shoe/ラバーシュー破損箇所あり

Worn/摩耗あり

■Raising Equipment (上昇装置)

■Platform (プラットフォーム)

Repainted all over/全体的にリペイント

Very rusty/錆び激しい

■Oil Leakage (油漏れ)

Minor leakage from all cylinders/各シリンダー滲み

■Notes (特記事項)

Need replacement battery/バッテリー要交換

This report is only for your reference, We are not responsible for actual conditions of machine.
この査定書はあくまで参考資料です、実際の機械のコンディションを保障するものではございません。