



Inspection Report

(査定書)

MINI EXCAVATOR (ミニショベル)

Model Vi045-6

Serial 61914

Hour 2,513 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

With cabin/キャビン付

Damaged seat/シート破損

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Arm crane spec/アームクレーン仕様

With multi-levers/マルチレバー付

■ Engine (エンジン)

YANMAR 4TNV88-ZPBV #T1554

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

350G

With rubber pad/ラバーパット付

Worn out rubber pad/ラバーパット摩耗激しい

■ Swing (旋回台)

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from blade cylinder/ブレードシリンダー油漏れ

■ Notes (特記事項)

建機工譲渡証明書有

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**