



Inspection Report

(査定書)

FORK LIFT (フォークリフト)

Model SD25-3

Serial 84573

Hour 1,608 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Very rusty, Scratched all over / 全体にキズ、錆多い

Worn seat / シート摩耗

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

CNP spec / キャノピー仕様

■ Engine (エンジン)

KOMATSU 6D95L

■ Hydraulic (油圧)

■ Running (走行)

■ Lift (リフト)

With hinge / ヒンジ付

■ Tire (タイヤ)

FRONT 8.25-20 / 前輪 8.25-20

Rear 7.50-16 / 後輪 7.50-16

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from steering cylinder / ステアリングシリンダーオイル漏れ

■ Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

Rusty lift cylinder rod / リフトシリンダーロッド錆

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**