Inspection Report
(査定書)
WHEEL LOADER (ホイールローダー)

Model	ZW40-5B
Serial	10999
Hour	976 ☑ Confirm

■Appearance & Oparator Room (外観及び操縦席)

With heater/ヒーター付

Repainted/リペイント

Rusty,Corroded /錆,腐食あり

■Equipment & Attachments (装備品・付属品)

With cabin/キャビン付

With engine starter/エンジンスターター付

Bucket width 1,690mm/バケット幅　1,690mm

■Engine (エンジン)

KUBOTA　D1803-T　#7GW4007

■Hydraulic (油圧)

■Running (走行)

■Tire (タイヤ)

15.5/60-18

New summer tire/新品の夏タイヤ

■Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from seal of mian pump, Need repair / メインポンプシールオイル漏れ有、要修理

■Notes (特記事項)

Need replacement battery/バッテリー要交換

This report is only for your reference, We are not responsible for actual conditions of machine.
この査定書はあくまで参考資料です、実際の機械のコンディションを保障するものではございません。