



# Inspection Report (査定書)

BULL DOZER (ブルドーザー)

Model	D37PX-23
Serial	80963
Hour	2,097 <input checked="" type="checkbox"/> Confirm

## ■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Damaged seat/シート破損

## ■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Blade width 3,190mm/ブレード幅 3,190mm

Pat blade spec/パットブレード仕様

## ■ Engine (エンジン)

KOMATSU 4D95LE-6 #719501

## ■ Hydraulic (油圧)

## ■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

LGP shoe/湿地シュー

## ■ Oil Leakage (油漏れ)

## ■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**