



Inspection Report

(査定書)

CARRIER DUMP (キャリアダンプ)

Model EG40R

Serial 10195

Hour 6,705 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Cabin spec/キャビン仕様

Rusty all over/全体にサビあり

Repainted/リペイント

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

360 rotation swing spec / 360度旋回仕様

Damaged Indicator light/表示灯破損

■ Engine (エンジン)

ISUZU A-4BG1TPG-12 #170364

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

500R rubber shoe/500R ラバーシュー

Cracked rubber shoe / ラバーシューひび割れ有

■ Loading Platform (荷台)

Deformed protector / プロテクター変形

Worn / 摩耗有

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from dump cylinder/ダンプシリンダー油漏れ

Engine oil leakage / エンジンオイル漏れ有

■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**