



Inspection Report

(査定書)

WHEEL LOADER (ホイールローダー)

Model V4-5

Serial 50564

Hour 3,290

Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Cabin spec/キャビン仕様

Repainted/リペイント

Missing door glass/ドアガラス欠品

Damaged rear-view mirror/バックミラー破損

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Bucket width 1,660mm/バケット幅 1,660mm

■ Engine (エンジン)

YANMAR 3TNE84T-KAH #41627

■ Hydraulic (油圧)

■ Running (走行)

■ Tire (タイヤ)

15.5/60-18

Cracked all over / 全体に亀裂あり

Air leakage from right front tire/右前タイヤ エアー漏れ

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from bucket cylinder / バケットシリンダーオイル漏れ

Minor leakage from lift cylinder/リフトシリンダー滲み

Oil leakage from engine oil element / エンジンオイルエレメントまわりオイル漏れ有

■ Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**