



Inspection Report

(査定書)

SCREEN (自走式スクリーン)

Model 640

Serial 0806401514

Hour 3,879 ☐ Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Very rusty, Scratched all over / 全体にキズ、錆多い

Defective feeder rear-extension plate, Need repair / フィーダー後部延長板作動不良、要修理

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Damaged engine start key, Need repair / エンジンスターターキー折れている、要修理

With wired remote control / 有線リモコン有

With extra spare conveyor roller / 別途、スペアコンベアローラー有

■ Engine (エンジン)

CAT 3054C

EPA sticker / EPAステッカー付

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

500G

■ Screen operation (スクリーン動作)

Confirmed operation / 稼働確認

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from feeder rear-extension HYD.hose, Need repair / フィーダー後部延長板作動シリンダーホースオイル漏れ、要修理

■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**