



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model	PW100-3	
Serial	3253	
Hour	1,388	<input type="checkbox"/> Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Repainted, rusty, scratched / リペイント、錆、傷あり

Damaged seat / シートの損傷あり

Damaged cover / カバーの損傷あり

Reinforced arm / アームに補強あり

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Offset boom spec / オフセットブーム仕様

■ Engine (エンジン)

KOMATSU S6D95L #132491

■ Hydraulic (油圧)

■ Tire & Running (走行及びタイヤ)

Worn each tires / 各タイヤの摩耗あり

9.00-20

■ Swing (旋回台)

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from bucket cylinder / バケットシリンダーより油漏れあり

■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**