



Inspection Report

(査定書)

COMBINDER ROLLER (コンバインローラー)

Model	ZC35C
Serial	33104
Hour	2,026 <input checked="" type="checkbox"/> Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Repainted/リペイント

Damaged seat/シート破損

Rusty all over/全体的にサビあり

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Missing fluid tank cap / 液剤タンク キャップ欠品

■ Engine (エンジン)

KUBOTA D1703 #9Y0261

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

■ Iron Tire Wheel (鉄輪、タイヤ)

9.5/65-15

Cracked tire/タイヤに亀裂あり

■ Vibration (振動)

■ Oil Leakage (油漏れ)

■ Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**