



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model 330DL

Serial LDR00212

Hour 16,905 ☐ Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Repainted/リペイント

Holes on seat/シートに穴あり

Cracked front glass/フロントガラスひび割れ

Bumps side cover/サイドカバーへこみあり

Very rusty, scratches all over/全体的に傷、錆激しい

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

With magnet/リフティングマグネット仕様

Defective cabin elevator, Need repair / キャビン昇降作動不良、要修理

Replaced hour meter/HRメーター交換歴有

■ Engine (エンジン)

CAT C-9 #DYA01637

Re-manufactured engine (Replaced engine) / リマンエンジン(載せ替えエンジン)

Missing muffler end/マフラーエンド欠品

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

600G

■ Swing (旋回台)

Loose / ガタ有

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from boom cylinder/ブームシリンダー油漏れ

Major oil leakage from elevator cylinder/エレベーターシリンダー油漏れ大

Oil leakage from swing motor / 旋回モーターまわり油漏れ有

Oil leakage around main pump / メインポンプまわり油漏れ有

■ Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**