



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model 312D

Serial FBJ01643

Hour 12,753 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Damaged seat/シート破損

Cracked front glass/フロントガラスひび割れ

Bumps on side cover/サイドカバーへこみ有り

Partially repainted/一部リペイント

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Arm crane spec/アームクレーン仕様

With 5 piping/5本配管付

With multi-lever/マルチレバー付

■ Engine (エンジン)

CAT C4.2 #JKH12632

EPA Sticker / EPAステッカー付

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

700G

■ Swing (旋回台)

■ Oil Leakage (油漏れ)

Minor oil leakage from arm & bucket cylinders / アーム、バケットシリンダーオイル滲み

Minor oil leakage from boom cylinder / ブームシリンダーオイル漏れ

■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**