



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model ZX200-5B

Serial 306475

Hour 9,580 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Partially repainted/一部リペイント

Missing 1 piece of undercover / アンダーカバー1枚欠品

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Arm crane spec/アームクレーン仕様

With two-way piping/共用配管付

■ Engine (エンジン)

ISUZU #4HK1 #750030

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

800G

Worn all over / 全体に摩耗有

■ Swing (旋回台)

■ Oil Leakage (油漏れ)

Minor leakage from bucket cylinder/バケットシリンダー滲み

Oil leakage from swing motor / 旋回モーター油漏れ

■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**