



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model SK125SR-3

Serial YV07-10556

Hour 3,890 ☐ Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Repainted, rusty, scratched / リペイント、錆、傷あり

Damaged cover / カバーの損傷あり

Reinforced arm / アームに補強あり

Specified painting / 指定色

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

With crane(Operational) / クレーン仕様(動作確認)

With multi-lever / マルチレバー付き

■ Engine (エンジン)

MITSUBISHI D04EG

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

Worn each parts / 各部の摩耗あり

500G

■ Swing (旋回台)

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from bucket cylinder / バケットシリンダーからオイル漏れ有

■ Notes (特記事項)

Rain leak from cabin ceiling / キャビン天井雨漏り有

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**