



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model 325-07B

Serial TEL10350

Hour 6,244

☐ Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Repainted, rusty, scratched / リペイント、錆、傷あり

Damaged cover / カバーの損傷あり

Damaged arm front / アーム先端破損箇所有

Reinforced arm / アームに補強あり

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

With multi-lever / マルチレバー付き

DPF muffler error occurred / DPFマフラー要交換

With skeleton bucket only / スケルトンバケットのみ

■ Engine (エンジン)

CAT C4.4 #J4A03739

EPA sticker / EPAステッカー付

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

Worn each parts / 各部の摩耗あり

600G

■ Swing (旋回台)

■ Oil Leakage (油漏れ)

■ Notes (特記事項)

Adblue / アドブルー仕様

Displaying DPF regeneration error / DPF再生システムエラー表示有

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**