



Inspection Report

(査定書)

WHEEL LOADER (ホイールローダー)

Model WA380-6

Serial 65454

Hour 30,384 ☐ Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Repainted, rusty, scratched / リペイント、錆、傷あり

Damaged cover / カバーの損傷あり

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

2 seat cabin / 2人乗りキャビン仕様

With piping / 配管付き

■ Engine (エンジン)

SAA6D107E #26513890

With EPA sticker / EPAステッカー付

■ Hydraulic (油圧)

■ Running (走行)

■ Tire (タイヤ)

Worn out tire / タイヤ摩耗激しい

20.5-25

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from bucket & lift cylinders / バケット、リフトシリンダーオイル漏れ

■ Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**