



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model 320D

Serial BWZ04696

Hour 16,705 ☒ Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Partially repainted/一部リペイント

Damaged seat/シート破損

Patched arm/アームにパッチあり

Cracked front window/フロントガラスひび割れ

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Arm crane spec/アームクレーン仕様

With 5 piping/5本配管付

With multi lever/マルチレバー付

Bumps, Repaired bucket/バケットにへこみ,補修有り

■ Engine (エンジン)

CAT C6.4 #GDC39004

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

790G

Worn all over / 全体に摩耗有

■ Swing (旋回台)

Minor grease leakage from swing / 旋回台グリス滲み

■ Oil Leakage (油漏れ)

Minor leakage from bucket cylinder/バケットシリンダー滲み

■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**