



Inspection Report

(査定書)

CARRIER DUMP (キャリアダンプ)

Model MST-800VDL

Serial 81181

Hour 675 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Very rusty, Scratched all over / 全体にキズ、錆多い

Fixed cracks on chassis frame / シャーシフレームにクラック補修跡多数あり

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Grapple loader spec (CRANAB CR200) / グラップルローダー仕様 (CRANAB CR200)

With winch (NANSEI WF-25MG) / ウインチ付 (NANSEI WF-25MG)

■ Engine (エンジン)

CAT C4.4

Damaged muffler end / マフラーエンド破損

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

Worn rubber shoe / ラバーシュー全体に摩耗

■ Loading Platform (荷台)

Worn all over / 全体に摩耗有

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from grapple cylinder / グラップルシリンダーオイル漏れ

■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**