



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model 320CLU

Serial GAB00252

Hour 3,002 ☐ Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Rusty, Scratched all over / 全体にキズ、錆

Defective LCD. Monitor / 液晶モニター不良

Worn seat / シート摩耗

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Elevator cabin spec / エレベーターキャビン仕様

With lifting magnet (1,100mm) / リフティングマグネット(1,100mm)仕様

■ Engine (エンジン)

CAT 3066-E3T #7JK65948

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

600G

■ Swing (旋回台)

Loose / ガタ有

■ Oil Leakage (油漏れ)

Major oil leakage from boom cylinder / ブームシリンダーオイル漏れ激しい

■ Notes (特記事項)

Very rusty boom cylinder rod / ブームシリンダーロッド錆激しい

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**