



Inspection Report (査定書)

CRAWLER CRANE (クローラークレーン)

Model	SCX400-C3
Serial	CX040-6309
Hour	24,047 <input type="checkbox"/> Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Drag-line spec / ドラグライン仕様

Very rusty, Scratched all over / 全体にキズ、錆多い

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Boom length (BOTTOM 6,500mm / MIDDLE 6,000mm / TOP 6,900mm) / ブームの長さ (BOTTOM 6,500mm / MIDDLE 6,000mm / TOP 6,900mm)

With extra wire / 別途、ワイヤー有

Bucketless, Hookless / バケットなし、フックなし

■ Engine (エンジン)

ISUZU 4HK1

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

Shoe width 750mm / シュー幅 750mm

Worn out all over / 全体に摩耗激しい

■ Crane Device (クレーン装置)

■ Swing (旋回台)

Loose / がた有

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage around main pump / メインポンプまわりオイル漏れ

■ Notes (特記事項)

★Dismantling(Boom, Counter weight), Loading fee: ¥40,000 + tax★ / ★ブーム、カウンターウエイト解体、積込費用¥40,000-(税別)★

This report is only for your reference, We are not responsible for actual conditions of machine.

この査定書はあくまで参考資料です、実際の機械のコンディションを保障するものではありません。