



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model	SK125SR-3
Serial	YV07-11043
Hour	3,100 <input type="checkbox"/> Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Repainted, rusty, scratched / リペイント、錆、傷あり

Damaged cover / カバーの損傷あり

Specified painting / 指定色

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

With multi-lever / マルチレバー付き

■ Engine (エンジン)

MITSUBISHI D04EG

Defective Turbo / ターボ不良

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

Worn each parts / 各部の摩耗あり

500G

■ Swing (旋回台)

■ Oil Leakage (油漏れ)

■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, We are not responsible for actual conditions of machine.

この査定書はあくまで参考資料です、実際の機械のコンディションを保障するものではありません。