



# Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR ( 油圧ショベル )

Model	314FCR
Serial	RAF10404
Hour	996

Confirm

## ■ Appearance & Operator Room ( 外観及び操縦席 )

Bumps on left & right upper frame / 左右アッパーフレームへこみ有

## ■ Equipment & Attachments ( 装備品・付属品 )

With coupler / クイックカプラー付

With multi lever/マルチレバー付

## ■ Engine ( エンジン )

CAT C4.4 #W7N49633

AdBlue spec / アドブルー仕様

## ■ Hydraulic ( 油圧 )

## ■ Undercarriage & Running ( 走行及び足回り )

700G

## ■ Swing ( 旋回台 )

## ■ Oil Leakage ( 油漏れ )

## ■ Notes ( 特記事項 )

建機工譲渡証明書有

This report is only for your reference, We are not responsible for actual conditions of machine.

この査定書はあくまで参考資料です、実際の機械のコンディションを保障するものではありません。