Inspection Report
(査定書)

ROUGHTERRAIN CRANE (ラフタークレーン)

Model	KR-50H	
Serial	351106	
Hour	943	☐ Confirm

■Appearance & Oparator Room (外観及び操縦席)

Specified painting / 指定色

Very rusty, Scratched all over / 全体にキズ、錆び有

Displaying communication error / 通信エラー警告表示有

■Equipment & Attachments (装備品・付属品)

H-TYPE outrigger / H-TYPE アウトリガー仕様

With power jib / パワージブ付

5-section boom / 5段ブーム

■Engine (エンジン)

MITSUBISHI 6D24

■Hydraulic (油圧)

Weak pump / ポンプ少し弱い

■Undercarriage [Tire] & Running (走行及び足回り [タイヤ])

505/95R25

Worn / 偏摩耗有

■Crane Device (クレーン装置)

Tangled ball hook wire, Taken off wire / ボールフックワイヤー乱巻き、ワイヤー取外し済み

HOOK (45t / BALL)

■Swing (旋回台)

■Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from jib cylinder / ジブシリンダーオイル漏れ

■Notes (特記事項)

書類なし

Chassis number: KR452-0106 / シャーシ番号 : KR452-0106

This report is only for your reference, We are not responsible for actual conditions of machine.
この査定書はあくまで参考資料です、実際の機械のコンディションを保障するものではございません。