



Inspection Report

(査定書)

GENERATOR (発電機)

Model	DCA-45LSKE-D2
Serial	3940303
Hour	1,293 <input type="checkbox"/> Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Missing fuel meter / 燃料計欠品

■ Engine (エンジン)

KUBOTA V3600

■ Generator (発電装置)

Confirmed generation / 発電確認済

■ Oil Leakage (油漏れ)

■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, We are not responsible for actual conditions of machine.

この査定書はあくまで参考資料です、実際の機械のコンディションを保障するものではありません。