



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model PC138US-10

Serial 45063

Hour 2,153 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Scratched, Repainted all over / 全体に傷、リペイント

Worn bucket / バケット摩耗

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Arm crane spec / アームクレーン仕様

■ Engine (エンジン)

KOMATSU SAA4D95LE6

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

500G, Rubber pad / ラバーパッド付

■ Swing (旋回台)

■ Oil Leakage (油漏れ)

■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**