



Inspection Report

(査定書)

MINI EXCAVATOR (ミニショベル)

Model	ZX40U-5A
Serial	33321
Hour	3,683 <input type="checkbox"/> Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Scratched, Repainted all over / 全体に傷、リペイント

Worn seat / シート摩耗

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

CABIN / キャビン仕様

With arm crane / アームクレーン付き

With multi-lever / マルチレバー付き

■ Engine (エンジン)

YANMAR 4TNV88 #T9767

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

400G

With rubber pad / ラバーパッド付

■ Swing (旋回台)

Loose / ガタあり

■ Oil Leakage (油漏れ)

■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**