



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model ZX75UR-5B

Serial 61081

Hour 1,830 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Repainted, Scratched all over / 全体に傷、リペイント

Patched arm / アームにパッチ

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Arm crane / アームクレーン仕様

■ Engine (エンジン)

YANMAR 4TNV98 #AY440

With EPA sticker / EPAステッカー付

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

450G

Worn rubber pad / ラバーパッド摩耗

■ Swing (旋回台)

■ Oil Leakage (油漏れ)

■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**