



# Inspection Report

(査定書)

WHEEL LOADER (ホイールローダー)

Model 930H

Serial FTD01200

Hour 9,087  Confirm

## ■ Appearance & Operator Room ( 外観及び操縦席 )

Repainted/リペイント

Rusty, scratched all over/全体に錆、傷多い

Corroded around cabin/キャビンまわり腐食

Leaking from cabin roof/キャビン内雨漏りあり

## ■ Equipment & Attachments ( 装備品・付属品 )

2 seat cabin/2人乗りキャビン

Out side cabin/社外キャビン

Bucket width 2,550mm/バケット幅 2,550mm

Coupler spec/ワンタッチ仕様

With extra multi-blade/別途、マルチブレードあり

## ■ Engine ( エンジン )

CAT C6.6 #C6E18547

## ■ Hydraulic ( 油圧 )

## ■ Running ( 走行 )

Forward reverse speed 4/前後進4速

## ■ Tire ( タイヤ )

20.5-25

Spike tire pin missing/スパイクタイヤ仕様 ピン抜けあり

## ■ Oil Leakage ( 油漏れ )

Minor leakage from tilt cylinder/チルトシリンダーオイル滲み

Minor leakage from engine block/エンジンブロックオイル滲み

## ■ Notes ( 特記事項 )

書類有(一時抹消)

Need replacement battery/バッテリー要交換

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**