



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model 336EL

Serial KEG00197

Hour 22,341 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Repainted, very rusty, scratched / リペイント、錆ひどい、傷あり

Damaged cover / カバーの損傷あり

Crack on front glass / フロントガラスにひびあり

Reinforced arm / アームに補強あり

Specified painting / 指定色

Concrete stain / コンクリートの付着あり

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

With multi-lever / マルチレバー付き

Worn bucket / バケットの摩耗あり

■ Engine (エンジン)

CAT C9.3

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

Worn out all over / 全体に摩耗激しい

800G

■ Swing (旋回台)

Loose / ガタあり

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage around swing / 旋回台より油漏れ

■ Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**