



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model SW350-7

Serial 1101

Hour 10,751 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Repainted, rusty, scratched / リペイント、錆、傷あり

Damaged cover / カバーの損傷あり

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

With lifting magnet(1550mm) / リフマグ仕様(1550mm)

AdBlue spec / アドブルー仕様

Elevator CABIN / エレベーターキャビン仕様

With outrigger / アウトリガー付き

■ Engine (エンジン)

ISUZU 4HK1 #803341

■ Hydraulic (油圧)

■ Tire & Running (走行及びタイヤ)

Worn each tires / 各タイヤの摩耗あり

12.00-24

■ Swing (旋回台)

■ Oil Leakage (油漏れ)

■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**