



# Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model	312D
Serial	FBJ03142
Hour	3,151 <input type="checkbox"/> Confirm

## ■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Rusty, Scratched all over / 全体にキズ、錆有

Very rusty counter weight / カウンターウエイト錆多い

## ■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

With multi-lever / マルチレバー付

With arm crane / アームクレーン付

## ■ Engine (エンジン)

CAT C4.2 ACERT

## ■ Hydraulic (油圧)

## ■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

600G

Worn all over / 全体に摩耗有

## ■ Swing (旋回台)

## ■ Oil Leakage (油漏れ)

## ■ Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**