



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model 312D

Serial FBJ04350

Hour 3,391 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Scratched, Repainted all over / 全体にキズ、リペイント

Worn bucket / バケツ摩耗

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

With arm crane (Defective) / アームクレーン付(作動不良)

With multi-lever / マルチレバー付

■ Engine (エンジン)

CAT C4.2 ACERT

Damaged muffler end / マフラーエンド破損

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

600G

Worn rubber pad / ラバーパッド摩耗

■ Swing (旋回台)

■ Oil Leakage (油漏れ)

■ Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**