



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model 336ELH

Serial JEA00152

Hour 21,290 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Very rusty all over / 全体に傷錆び多い

Repaired crack on arm / アームにクラック補修跡有

Worn seat / シート摩耗

Worn out bucket / バケット摩耗激しい

Damaged side cover / サイドカバー損傷

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

■ Engine (エンジン)

CAT C9.3 ACERT

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

700G

Worn out all over / 全体に摩耗激しい

■ Swing (旋回台)

Loose / がた有

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from boom cylinder / ブームシリンダーオイル漏れ

■ Notes (特記事項)

Error display regarding swing accumulator system / スイングアクキュムレータシステム異常エラー表示有

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**