



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model 307D

Serial ECT00466

Hour 1,912 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Worn seat / シート摩耗

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Arm crane spec / アームクレーン付

With multi-lever / マルチレバー付

■ Engine (エンジン)

MITSUBISHI 4M40

With EPA sticker / EPAステッカー付

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

450G

■ Swing (旋回台)

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from arm cylinder / アームシリンダーオイル漏れ

■ Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**