



# Inspection Report

(査定書)

WHEEL LOADER (ホイールローダー)

Model WA200-3E

Serial 63262

Hour 4,280  Confirm

## ■ Appearance & Operator Room ( 外観及び操縦席 )

Repainted, rusty, scratched / リペイント、錆、傷あり

Damaged seat / シートの損傷あり

Damaged cover / カバーの損傷あり

Ceiling liner material peeling off / 天井の内張が剥がれている

## ■ Equipment & Attachments ( 装備品・付属品 )

With piping / 配管付き

2 seat cabin / 2人乗りキャビン仕様

## ■ Engine ( エンジン )

KOMATSU S6D102E #26222371

## ■ Hydraulic ( 油圧 )

## ■ Running ( 走行 )

**Defective foot brake, Need repair / フットブレーキ不良、要修理**

Stuck accel pedal / アクセルペダル固着

## ■ Tire ( タイヤ )

Worn each tires / 各タイヤの摩耗あり

17.5-25

## ■ Oil Leakage ( 油漏れ )

Oil leakage from steering cylinder / ステアリングシリンダーオイル漏れ

## ■ Notes ( 特記事項 )

書類なし

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**